


Uproszczona instrukcja użytkowania



Kolejność czynności od ① do ⑤

- ① ustaw w żądanym miejscu i podłącz do sieci 230V
- ② nastaw żądane HD na panelu
- ③ praca w funkcji wilgotności (HD) lub temperatury (T)
- ④ praca + opróżnianie
- ⑤ wyjedź z pomieszczenia do doku

Objaśnienia:

- HD – wilgotność względna procentowa (%)
T – temperatura warstwy na parowniku

Producent: 

Projekt nr: RPMA.03.03.00–14–d817/20

Tytuł projektu: "Wdrożenie i wprowadzenie na rynek nowego Przemysłowego Osuszacza OWJS"